EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Jap 1

PUBLICATION NUMBER

09209810

PUBLICATION DATE

12-08-97

APPLICATION DATE

30-01-96

APPLICATION NUMBER

08014205

APPLICANT: FUJI HEAVY IND LTD;

INVENTOR:

MOCHIZUKI KENJI;

INT.CL.


F02D 41/22 F02D 45/00

TITLE

FAILURE DETECTOR FOR INTAKE AIR

CONTROL VALVE MECHANISM OF

ENGINE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily detect the failure condition of an intake air control valve mechanism without accompanying complexation of construction and control, and externally display the failure condition rapidly and certainly, by composing a driving means control part and a failure judging part in an ECU, and externally displaying the failure condition of the intake air control valve mechanism on a display.

SOLUTION: In this detector, engine operating condition detecting means 30 is arranged which judges whether or not an engine operating condition is in regular condition. In the case that the engine operating condition is judged that it is in regular condition, a driving means control part 34 in an electronic control unit(ECU) 22 makes an intake control valve to operate to change an opening/closing condition for failure judgement. A pressure sensor 4 detects pressure in an intake air pass when the intake control valve is opened/closed. When pressure difference in opening/closing periods between the detected pressure is at a predetermined value or more, failure judging means 42 in the ECU 22 judges that the engine operating condition is normal, and when pressure difference is smaller than the predetermined value, it judges that the engine operating condition is in failure condition. Displaying means 44 externally displays whether or not the engine operating condition is in failure condition on the basis of these judgement. Hereby, assured failure diagnosis can be carried out.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-209810

(43)公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
F 0 2 D 41/22	310		F02D	41/22	310M	
45/00	364			45/00	364J	


		審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 10 頁)		
(21)出願番号	特顧平8-1420 5	(71) 出願人	000005348 富士軍工業株式会社		
(22)出顧日	平成8年(1996)1月30日	(72)発明者	東京都新宿区西新宿一丁目7番2号 望月 健次 東京都新宿区西新宿1丁目7番2号 富士		
		(74)代理人	重工業株式会社内 弁理士 田代 烝治 (外1名)		

(54) 【発明の名称】 エンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置

(57)【要約】

【課題】 構成及び制御の複雑化を伴うことなく、容易 にエンジンの吸気制御弁の故障状態の検知を行い、かつ その故障状態の表示を行うことのできるエンジンの吸気 制御弁機構の故障検知装置を得ること。

【解決手段】 吸気制御弁と、この吸気制御弁をエンジン運転状態に応じて開閉動作させる駆動手段とを有するエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置に、吸気通路内の圧力を検出するための圧力センサを設ける。そして、エンジン動作状態が定常状態の際に、強制的に吸気制御弁を開閉動作させ、開/閉時において検知された圧力差の変化によって、吸気制御弁の開閉動作が確実に行われているか否かの故障診断を行うことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 エンジンの吸気通路内に設けられ前記吸気通路内の一部を開閉し閉状態で燃焼室内に強制的なガス流動を生じさせる吸気制御弁と、該吸気制御弁の開閉をエンジンの運転状態に応じて制御する開閉駆動手段と、を有するエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置において

前記エンジンの動作状態が定常状態にあるか否かを判断するエンジン動作状態検知手段と、

該エンジン動作状態検知手段にて前記エンジン動作状態 10 が定常状態にあると判断された場合に前記駆動手段によ り前記吸気制御弁に故障判定のための開閉状態変更動作 を行わせる駆動手段制御部と、

前記故障判定のための吸気制御弁の開閉状態変更動作による開/閉時における前記吸気通路内の圧力を検出する 圧力検出手段と、

該圧力検出手段にて検出された圧力の開/閉時における 圧力差が所定値以上の場合は正常状態と判断し、所定値 より小さい場合は故障状態と判断する故障判定部と、

該故障判定部の判断に基づき故障状態か否かを外部表示 20 する表示手段と、

を備えたことを特徴とするエンジンの吸気制御弁機構の 故障検知装置。

【請求項2】 前記エンジンは各々吸気制御弁を有する 複数の気筒を有し、

前記故障判定部は前記各気筒毎の吸気制御弁について故障状態の判断を行うことを特徴とする請求項1に記載のエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置。

【請求項3】 前記各気筒毎の吸気制御弁についての故障状態の判断は、前記エンジン動作状態検知手段により検出されるエンジンのクランク角度に基づいて行われることを特徴とする請求項2に記載のエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置。

【請求項4】 前記表示手段による故障状態か否かの外部表示は、各気筒毎に表示されることを特徴とする請求項2又は3に記載のエンジンの吸気制御弁の故障診断装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エンジンの吸気制 40 御弁機構の故障検知装置、特に開閉動作を行うことによりエンジンの燃焼室内に強制的なガス流動を生じさせる吸気制御弁を備える吸気制御弁機構の故障状態を検知する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、エンジンの燃焼室内における 燃焼の安定性、燃焼速度の促進による燃費の向上などを 図るために燃焼室内にタンブル流等のガス流動を生ぜし める吸気制御弁を吸気通路内に設置したエンジンが知ら れている。この吸気制御弁は、これを閉じることによっ て吸気通路を部分的に閉鎖した状態とし、エンジンの燃 焼室内への混合気の流入方向を変化させ、燃焼室内に強 制的なガス流動を生じさせるものである。

【0003】上記吸気制御弁は、エンジンの運転状態に応じて吸気制御弁の開閉駆動手段であるアクチュエータ等によって開閉動作される。しかし、アクチュエータの故障あるいは吸気制御弁の動作不良により、実際には吸気制御弁が開閉動作されない状態が発生するおそれがある。

[0004] 例えば、エンジンの運転状態に応じて吸気制御弁を閉状態にする制御指令が電子制御装置(以下、ECUとする。) よりアクチュエータに出力されている場合には、吸気制御弁は閉状態になっていると判断され、エンジンの点火時期、空燃比等は適正なエンジン動作状態にするために吸気制御弁の閉時のデータに基づいて制御される。

【0005】しかし、上記アクチュエータ等の故障により吸気制御弁が開閉動作を行っていない場合には、エンジン運転制御の精度に支障が生じるおそれがある。

【0006】上記のような不具合を解消するために、特開昭62-276244号公報には、吸気制御弁駆動用のアクチュエータにON/OFFスイッチを設け、このスイッチのON/OFF信号により吸気制御弁の開閉動作不良を検知して故障を診断している。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の技術ではスイッチの信頼性あるいは耐久性が問題となり、また、ON/OFFスイッチを設けることによってON/OFFスイッチの取付作業の増加や装置全体のコスト高騰を招くこととなる。また、特にV型エンジン、水平対向型エンジンのように複数のシリンダヘッドを有するエンジンにおいては、構造上複数のアクチュエータを必要とするため、各アクチュエータ毎にスイッチを設けなければならず、同様にコスト高を招来することとなる。

【0008】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は構成及び制御の複雑化を伴うことなく、容易に吸気制御弁機構の故障状態の検知を行い、かつその故障状態の表示を行うことのできるエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の請求項1にかかるエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置は、まずエンジン動作状態検知手段によりエンジンの動作状態が定常状態にあるか否かを判断する。そして、定常状態にある場合には吸気制御弁機構の故障判定のために吸気制御弁に開閉状態変更動作を行わせ、その開閉状態変更動作による開/閉時における吸気通路内の圧力を各々検出する。そして、故障判定部が

両圧力の圧力差に基づいて吸気制御弁の開閉動作が正常 に行われているか否かを判断する。すなわち、上記開閉 動作に対応して、吸気制御弁の開/閉時における吸気通 路内の圧力差が所定値以上の場合は正常状態と判断し、 所定値よりも小さい場合は故障状態と判断する。

【0010】これは、例えば吸気制御弁が閉状態から開 状態に変更動作された場合、エンジンの吸入空気流量は 増大され、吸気通路内の圧力(絶対圧)は閉時よりも開 時の方が小さくなる。同様に、吸気制御弁が開状態から 閉状態に動作された場合には、吸気通路内の圧力は閉時 10 の方が大きくなる。したがって、吸気制御弁が正常に開 閉状態変更動作を行った場合には、吸気通路内の開時と 閉時における圧力差は所定値以上の値を取る。したがっ て、吸気制御弁の開閉状態変更動作による開/閉時にお ける吸気通路内の圧力をそれぞれ検出し、比較すること によって吸気制御弁の開閉動作が確実になされているか 否かの判断がなされ、吸気制御弁の故障検知を行うこと ができる。

【0011】また、吸気制御弁機構の故障状態を外部表 示する表示手段を設けたことにより、例えばエンジンの 20 操作者等は吸気制御弁に故障が生じているか否かを迅速 かつ容易に認識することができる。

【0012】請求項2にかかるエンジンの吸気制御弁機 構の故障検知装置は、各々吸気制御弁を具備する複数の 気筒を有するエンジンについて各気筒毎の吸気制御弁の 故障状態の判断を行うものである。 これは、請求項3 に 記載のように例えばクランク角センサ等によって検出さ れるエンジンのクランク角度に基づいて各気筒毎の故障 状態の判断が行われる。

【0013】すなわち、クランク角度を検出することに よって各気筒毎の行程状態を認識することができ、故障 判定部は検出されたクランク角度に基づいて各気筒毎の 吸気制御弁について各々開閉動作を検知してその故障判 断を行うことができる。

【0014】また、請求項4にかかるエンジンの吸気制 御弁機構の故障検知装置によれば、複数の吸気制御弁の いずれが故障状態にあるのかを表示手段により外部表示 することができるので、例えば修理を行う者等は故障状 態にある吸気制御弁を迅速かつ容易に認識することがで きる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実 施の形態について詳細に説明する。

【0016】図1は、本発明にかかる故障診断装置が適 用されたエンジン装置の概略全体構成図である。図示の ように、エンジン本体1にはエンジン回転数を検出する ためのクランク角センサ20が設けられており、エンジ ンはその上流に吸気通路2、下流に排気通路3を具備し ている。吸気通路2の上流側には吸入空気量Qの検出を 行うエアフローメータ18が設けられており、その下流 50 よってTCV6の開閉動作を行う。(この駆動手段制御

側にはスロットルバルブ14が設けられ、さらにスロッ トル開度を検知するスロットル開度センサ16を具備し ている。

【0017】また、スロットルバルブ14の下流側に は、吸気通路2内の吸気圧力を検知する圧力センサ4が 設けられ、さらにその下流側には吸気通路の内部を隔壁 5により2つの通路に分割したその一方に吸気制御弁で あるタンブル制御弁(以下、単に「TCV」とする) 6、6が各気筒毎に設けられている。これらTCV6、 6は、リンク等を介してアクチュエータ8、8に連結さ れており、通常はばね等の付勢手段によって開状態とさ れ、アクチュエータ8、8に対して負圧を供給すること によって閉動作を行う。この負圧は、吸気通路2にその 一端を開口接続する負圧導入通路9によって供給され、 この負圧導入通路9の途中に設けられた開閉弁であるソ レノイドバルブ10のON/OFFによって供給又は停 止の制御がなされる。

【0018】また、上記ソレノイドバルブ10の制御並 びに各センサからの検出信号を受信する電子制御装置 (以下、ECUとする) 22が設けられている。このE CU22は、主演算部としてのCPU、制御プログラム や予め設定された固定データが記憶されているROM、 各センサ類からの信号を処理した後のデータやCPUで 演算処理したデータが格納されるRAM、各センサ類か らの信号を入力する入力インターフェース、CPUから の制御信号をソレノイドバルブ10等に出力する出力イ ンターフェースがバスラインを介して互いに接続された マイクロコンピュータから構成されている。

【0019】次に、図2は、上記図1のエンジン装置に 適用される本発明の実施の形態の全体構成を示す概略ブ ロック図である。

【0020】図示のように、エンジン動作状態が定常状 態にあるか否かを判断するための構成としてエンジン動 作状態検知手段30が設けられており、ECU22には エンジン動作状態検知手段30からの信号を受ける定常 状態判定部32が構成されている。エンジン動作状態検 知手段30として、本実施の形態ではエンジン回転数N eを検出するクランク角センサ20、スロットル開度 θ を検出するスロットル開度センサ16、吸入空気量Qを 検出するエアフローメータ18を用いている。そして、 これらの検出データに基づいて上記定常状態判定部32 はエンジン動作状態が定常状態にあるか否かの判定を行 う。

【0021】定常状態判定部32の判断を示す信号は、 同じくECU22内に構成される駆動手段制御部34に 出力される。駆動手段制御部34は定常状態の判定結果 に応じてアクチュエータ8に対する負圧の供給を制御す るソレノイドバルブ10に制御信号を送る。アクチュエ ータ8は、このソレノイドバルブ10のON/OFFに

40

部34及びソレノイドバルブ10、アクチュエータ8に て、開閉駆動手段が構成されている。)

一方、圧力検出手段である圧力センサ4からの吸気通路 2内の圧力検出信号は、ECU22内に構成される故障 判定部42に入力される。故障判定部42では、圧力セ ンサ4の圧力検出信号によるTCV6の開/閉時におけ る吸気通路2内の圧力差に基づいて故障状態か否かの判 定を行っている。この判定は、基本的にその圧力差が所 定値以上であれば正常にTCV6の開閉動作がなされて いると判定され、所定値より小さければTCV6の故障 10 と判定するものである。

【0022】そして、この判定結果を示す信号は故障判 定部42から表示手段44へ出力され、表示手段44は TCV6が正常に開閉動作を行っているか否かを外部に 表示する。この表示手段44は、例えばエンジンの検査 を行う場合にECU22内に設けられたテスト端子を短 絡することによって起動されるダイアグノーシス機能に より必要に応じてインスツルメントパネルのチェック・ エンジン・ランプの点滅でコードを表示したり、専用の チェッカで読み取るもの、あるいは運転者が運転中に確 20 認できるようにインスツルメントパネル等に設けられる ランプや液晶表示などの種々の形式で表示するものであ

【0023】次に、本実施の形態に基づく故障検知の動 作について図3に基づいて説明する。

【0024】図3は、本発明の実施の形態における吸気 制御弁機構の故障検知の動作フローを示している。

【0025】まず、ステップ (以下「S」とする) 10 1 においてTCV6の故障診断を実施するか否かの判断 が行われる。ここで、スロットル開度 θ が所定値よりも 小さい場合(Yes)には、S102以後において故障 判定が行われる。S102において故障判定のための前 提動作としてTCV6は閉状態に制御される。

【0026】次に、S103、S104、S105にて エンジン動作状態が定常状態にあるか否かの判断が行わ れる。すなわち、S103においてクランク角センサ2 0 によって検出されるエンジン回転数 N e の所定時間内 の変化量(| Ni-Ni-1 |)が設定値a以下の場合 (Yes)でかつS104にてスロットル開度センサ1 6によって検出されるスロットル開度 θ の所定時間内の 変化量(| Thi‐Thi‐₁ |) が設定値 b 以下の場合 (Yes)であり、更にS105にてエアフローメータ 18によって検出される吸入空気量Qの所定時間内の変 化量(| Q i - Q i - 1 |) が設定値 c 以下である場合 (Yes) にはエンジンが定常状態であると判断され る。

[0027] したがって、S101とS103~S10 5 によってエンジン動作状態が故障検知を行うための定 常状態にあるか否かの判断がなされる。例えばS101 においてスロットル開度センサ 1 6 により検出されるス 50 いる場合には、TCV6の開時と閉時の圧力の圧力差△

ロットルバルブ14の開度θが所定値以上の場合(N o)には、S112において本実施の形態における故障 検知はキャンセルされ、このフローを終える(エン ド)。すなわち、スロットルバルブ14の開度が所定値 以上、換言すれば加速中などエンジン負荷が大きい場合 に吸気制御弁の開閉状態変更動作を行うとトルク変化が 大となりドライバビリティが悪化して運転者に不快感を 与える。したがって、スロットルバルブ14の開度が所 定値以上の場合は故障検知を行わないものである。

6

【0028】また、S103からS105までの少なく とも一つの変化量が設定値以上になった場合(No)に は、S112において故障検知はキャンセルされ、この フローを終える(エンド)。すなわち、故障判定中にエ ンジンの動作状態が変動したのでは吸気制御弁機構の故 障を誤って判定するおそれがあることから、エンジン動 作状態が故障判定を行うべき定常状態にないとして、故 障検知の動作を停止して通常のエンジン運転状態に戻さ

【0029】S103からS105によりエンジン運転 状態が定常状態であると判断された場合(Yes)は、 S106以降において故障検知のための動作が行われ

【0030】S106においてTCV6が閉時における 吸気通路2の圧力状態を記憶する。 ことで、圧力センサ 4 によって吸気通路2内の圧力P c が検出され、との圧 力PcはECU22内のRAM内に閉時の圧力として格 納される。

【0031】そして、S107においてTCV6が開時 における吸気通路2の圧力を検出するためにTCV6は 開状態へ制御される。すなわち、駆動手段制御部34か **ら出力される制御信号に基づきアクチュエータ8への負** 圧の供給が停止されるとTCV6は付勢手段によって開 状態とされる。

【0032】そして、S108においてTCV6開時に おける吸気通路2の圧力状態が記憶される。 ととで、圧 カセンサ4によって吸気通路2内の圧力Poが検出さ れ、この圧力PoはECU22内のRAM内に開時の圧 力として格納される。そして、S109において開時と 閉時における圧力差の判定が行われる。すなわち、閉時 の圧力Pcから開時の圧力Poを引いた値が基準値dよ り大きいか否かの判断が行われる。換言すれば、TCV 6が開閉動作が確実に行われたか否かの判断が行われ る。とのS109の判断は上記の故障判定部42によっ て行われる。

【0033】図4は、この判断の基準を示しており、T CV6が開閉動作を行う場合の開/閉時における吸気通 路2の圧力変動を示している。図示のように、TCV6 が閉じている場合の圧力Pcは、開いている場合の圧力 Poよりも大きく、TCV6が正常に開閉動作を行って P(△P=Pc-Po)は、基準値d以上となっている。すなわち、基準値dはTCV6の動作が正常に行われていると見なされる圧力差△Pの値の最低値として設定されている。

【0034】したがって、TCV6の開/閉時の圧力差 △Pが基準値dよりも小さい場合には、TCV6の開閉 動作が確実に行われていないと判断される。以上のように、TCV6の開/閉時における圧力の差を検出するととによって、TCV6が正常に開閉動作を行っているか 否かを判断している。すなわち、S109において圧力 10 差△Pが基準値d以上の場合(Yes)には、故障判定 部42は特に故障は生じていないと判断して、このフローを終える(エンド)。

【0035】一方、圧力差△Pが基準値d以下の場合 (No)には、S110にて故障判定部42で故障であることの判断がなされる。そして、S111においてこの判断に基づく外部表示がなされる。この外部表示は、故障判定部42からの信号を受けた表示手段44によって行われる。

【0036】また、図5は、吸気制御弁の開/閉時にお 20 ける吸気通路2内の圧力変動を点火順序にしたがって示 すグラフであり、エンジンのNo. 2気筒の吸気制御弁 が故障して開動作を行っていない場合を示したものであ る。図示のように、No.2気筒の部分の圧力変動を見 ると、実線で示した開状態での圧力値が鎖線で示した閉 状態での圧力値に近い値、すなわち正常時よりも圧力差 が小さい状態で変動している。このことからNo. 2気 筒のTCV6が故障して正常に開動作を行っていないと 判断できる。ととで、各気筒毎の判断はクランク角セン サ20からの信号を用いて行う。クランク角センサ20 (図1参照)は、エンジン回転数Neの他に点火時期等 の各種制御のためにクランク角度の検出も行っている。 【0037】したがって、このクランク角度によって各 気筒毎の行程状態が認識できるので、前記図5の圧力変 動がいずれの気筒の動作変化によるものかを認識すると とができる。そして、この圧力変動に基づき各気筒毎の 圧力差△Pが認識され、その値が基準値d以下であった 場合、これを故障判定部42で故障と判断して表示手段 44により各気筒毎の故障検知結果を表示することによ って複数のTCV6の中から容易に故障したTCV6を 40 認識することができる。

【0038】次に、本発明の他の実施の形態を図6のフローチャートに基づいて説明する。

【0039】図6は、エンジンの定常状態及び本発明の故障検知動作に適する状態か否かを予めS201~S204までの4段階でエンジン動作状態が定常状態にあるか否かを判断し、その後TCVの現在の動作状態に対応した故障検知の動作を行うようにしたものである。まず、S201~S204までの動作は図1に示したS101、S103~S105までの動作とほぼ同様であ

り、エンジン動作状態が故障検知を行うことが可能な定常状態にあるか否かの判断がされる。そして、S201からS204までのすべてにおいてエンジン動作状態が定常状態であると判断した場合(Yes)、S205以降において故障検知のための動作が行われる。尚、S201~S204までのいずれか1つのステップでNoと判断された場合には故障判断は行われず、S211において故障検知キャンセルがなされる。

【0040】S205においてTCV6が開/閉状態の何れかにかかわらず吸気通路2内の圧力状態を記憶する。ここで、圧力センサ4にて吸気通路2内の圧力Pcが検出され、この圧力PcはECU22内のRAM内に開閉状態変更動作前の吸気通路2内の圧力として格納される。

【0041】そして、S206においてTCV6の開閉 状態変更動作が行われる。すなわち、TCV6は現在開 状態であれば閉状態へ、閉状態であれば開状態へ変更さ れる

【0042】そして、S207においてTCV6の開閉 状態変更動作後における吸気通路2内の圧力状態が記憶 される。ここで、圧力センサ4によって吸気通路2内の 圧力Poが検出され、この圧力PoはECU22内のR AM内に開閉状態変更動作後の吸気通路2内の圧力とし て格納される。

【0043】そして、S208にてTCV6が確実に開閉動作が行われたか否か、すなわち故障が生じているか否かの判断のための判定動作が行われる。このS208の判断は、故障判定部26にて行われ、以下、前記実施の形態の図3に示したS109と同様の判断により故障検知が行われる。すなわち、TCV6の開閉状態変更動作の前後における吸気通路2内の圧力差△Pの絶対値が基準値dよりも小さい場合には、TCV6の開閉動作が実際に行われておらず、吸気通路2内には正常な圧力変化が生じていないと判断される。

【0044】したがって、S208において圧力差△Pの絶対値が基準値d以上の場合(Yes)には、故障判定部42は特に故障は生じていないと判断して、このフローを終える(エンド)。一方、圧力差△Pの絶対値が基準値dに満たない場合(No)には、S209において故障判定部42によりいずれかの気筒のTCV6に故障が生じているとの判断がなされる。

【0045】そして、S210においてこの判断に基づく外部表示がなされる。

[0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかるエンジンの吸気制御弁機構の故障検知装置によれば、吸気制御弁の故障の検知を新たな部材を追加することなくかつ構成の複雑化を伴うことなく迅速かつ正確に行うことが可能である。また、故障状態を外部表示することができるので、使用者は迅速に故障状態を認識することがで

•

きる。また、エンジンの各気筒毎の故障判定も可能であるので、1つの気筒のみに故障が生じた場合も迅速にこれを認識することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態が適用されるエンジン装置の概略全体構成図である。

【図2】本発明の実施の形態の全体構成を示す概略ブロック図である。

【図3】本発明の実施の形態における吸気制御弁機構の 故障検知の動作を示すフローチャート図である。


【図4】吸気制御弁の開/閉時における吸気通路内の圧力変動を示す説明図である。

【図5】図4のエンジンのNo. 2気筒の吸気制御弁が 故障した場合の吸気制御弁の開/閉時における吸気通路 内の圧力変動を示す説明図である。 *【図6】本発明の他の実施の形態における故障検知の動作を示すフローチャート図である。


【符号の説明】

- 1 エンジン本体
- 4 圧力センサ
- 6 吸気制御弁(TCV)
- 8 アクチュエータ
- 9 負圧導入通路
- 10 ソレノイドパルブ
- 10 14 スロットルバルブ
 - 16 スロットル開度センサ
 - 18 エアフローメータ
 - 20 クランク角センサ
 - 22 ECU (電子制御ユニット)


【図1】




【図2】




【図4】




【図3】



【図5】



【図6】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)